
J1
+5V
GND
BAT
J2
+5V DHT22
J4
Sender
GND +5V DAT
J3
GND
+5V
SOIL
SoilM
R1
R4
Q1
BT1
+
C1
R3
R2
LED
J5
D1
GND +5V DAT
J6
MISC